



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT19-111885K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 릿실코리아(유)
 - 주소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 355
3. 시험기간 : 2019년 10월 10일 ~ 2019년 11월 26일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : 시그넷 세면기 KP-WP-1512(CCAS1512)
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551:2014



확인	작성자 성명	신현국	기술책임자 성명	전수용
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부를 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2019년 11월 26일


한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 ☎ (032)460-5130

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT19-111885K

7. 시험결과

1) -

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-세척면 및 겉보기 면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-기포, 색점)	-	(1)	집합 결점 없음, 2종류 합계 0 개		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-작은 볼록, 작은 얼룩, 핀홀)	-	(1)	집합 결점 없음, 3종류 합계 0 개		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-중간 볼록)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-중간 얼룩)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-유약 벗겨짐)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-무광택)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-갈라짐)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-흠집)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-유파)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-유약 물림)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-기포, 색점)	-	(1)	집합 결점 없음, 2종류 합계 0 개		
겉모양:결점 (측면-작은 볼록, 작은 얼룩, 핀홀)	-	(1)	집합 결점 없음, 3종류 합계 0 개		
겉모양:결점 (측면-중간 볼록)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-중간 얼룩)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-유약 벗겨짐)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-무광택)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-갈라짐)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-흠집)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-유파)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-유약 물림)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (뒤틀림)	-	(1)	이상없음		
치수:그림 30 A형 (Ø41 ± 2)	mm	(1)	41		
치수:그림 30 A형 (Ø45)	mm	(1)	46		
치수:그림 31 (팝업 구멍 Ø13 이상 쇠사슬 구멍 Ø6)	mm	(1)	19		
치수:그림 31 (수도꼭지 구멍 Ø25 이상)	mm	(1)	36		
잉크 침투도	mm	(1)	1		
내급랭성	-	(1)	이상없음		



시험성적서

성적서번호 : CT19-111885K

내균열성	-	(1)	이상없음	-	A
------	---	-----	------	---	---

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

----- 끝 -----

KCL

