



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT20-025878K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 렉실코리아(유)
 - 주소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 355
3. 시험기간 : 2020년 02월 25일 ~ 2020년 03월 26일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : [세면기]컨셉 디쉐이프(CCAS1551)
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551:2019



확인	작성자명	신현국	기술책임자명	전수용
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2020년 03월 26일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 ☎ (032)460-5130

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT20-025878K

7. 시험결과

1) [세면기]컨셉 디쉐이프(CCAS1551)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-세척면 및 겉보기 면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-기포, 색점)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-작은 볼록, 작은 얼룩, 핀홀)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-중간 볼록)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-중간 얼룩)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-유약 벗겨짐)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-무광택)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-갈라짐)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-흠집)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-유파)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면-유약 물림)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-기포, 색점)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-작은 볼록, 작은 얼룩, 핀홀)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-중간 볼록)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-중간 얼룩)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-유약 벗겨짐)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-무광택)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-갈라짐)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-흠집)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-유파)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면-유약 물림)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (위틀림)	-	(1)	이상없음		
치수:그림 30 (Ø41 ± 2)	mm	(1)	41		
치수:그림 30 (45)	mm	(1)	44		
치수:그림 31 (Ø25 이상)	mm	(1)	36		
잉크 침투도	mm	(1)	0		
내급랭성	-	(1)	이상없음		
내균열성	-	(1)	이상없음		



시험성적서

성적서번호 : CT20-025878K

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

----- 끝 -----

KCL

